



GUMIHEVEDER/GUMISZALAG GARANCIA FELTÉTELEK

A garancia idő alatt Szállító/Gyártó vállalja a heveder/szalag javítását, szükség szerinti cseréjét a lehető legrövidebb időn belül, ahogyan az csak lehetséges, amennyiben az a heveder anyagára vagy gyártási hibára vezethető vissza.

A Szállító/Gyártó a hevederekre/szalagokra a beépítéstől számított 12 hónap, de nem több mint a leszállítástól számított 18 hónap garanciát vállal a heveder rendeltetésszerű használata mellett.

A Szállító/Gyártó kártérítést ad a Vevőnek, a szállítóheveder sérüléséből adódó kárért, ha az a heveder anyagára vagy gyártási hibájára vezethető vissza.

A kártérítés összege maximum a heveder árának 50%-ig terjedhet.

Minden olyan vélhető hiba esetén, amely a Szállító/Gyártó felelősségi körébe tartozik, a Vevőnek/Üzemeltetőnek kötelessége haladéktalanul értesíteni a Szállítót/Gyártót.

A gumiszalag kezdődő meghibásodásakor, a Vevőnek/Üzemeltetőnek értesítenie kell a Szállítót/Gyártót és a lehető legrövidebb időn belül lehetőséget kell biztosítani a hiba okának helyszíni kivizsgálására.

A vizsgálat annak felderítésére irányul, hogy a hevedersérülés

- anyag hibára,
- technológiai hibára,
- üzemeltetési hibára vezethető vissza.

Felek egyetértenek abban, hogy a vizsgálatot általában a gyártómű laboratóriumában a Vevő/Üzemeltető jelenlétében végzik, vagy külön egyeztetés alapján más független vizsgálóállomáson.

A hevederen javítási munkálatok csak gyártóművi hozzájárulásával végezhetőek, amennyiben azok a garancia kérdéskörébe tartozna.

Vevő/Üzemeltető köteles a szállítóberendezés/szállítószalag

- komplett rendszerét,
- főbb részegységét (hajtás, feszítés, váz, stb.),
- görgőit,
- hevederét,
- tisztítóit,
- átdó és forgató egységeit,
- lekotró és bedobó egységeit,
- biztonsági berendezéseit,
- stb.

folyamatosan karbantartani, és megfelelően - a Szállító számára is nyomon követhetően - adminisztrálni.

Vevőnek/Üzemeltetőnek be kell tartania az üzemeltetési, technológiai és biztonsági szabályokat.
A garancia az alábbi esetekre nem vonatkozik:

- túlterhelés,
- abnormális ütésből eredő sérülés,
- féloldalas terhelésből adódó kopás,
- a heveder csúszásából adódó sérülés,
- heveder-szél és fedlap abnormális kopása,
- hosszirányú szakadás, mechanikus sérülések ,
- a tisztítónál felgyülemlett anyag koptató hatása,
- abnormális anyagvetési/beesési magasság, irány stb.,
- a heveder és valamely dob közé került anyag okozta sérülés,
- az etető/feladó garat és a szalag közé került anyag által okozott sérülés és/vagy kopás,
- a hevederen végzett esetleges további megmunkálások, átalakítások, változtatások,
- hibás berendezés (nem működő vagy pontatlanul beállított görgők, hibás tisztító vagy kaparó berendezés, a szalagpálya rendszerének nem megfelelő karbantartása, stb.),
- üzemeltetési körülmények hőmérséklete nem a heveder műszaki specifikációjának megfelelő (környezeti hőmérséklet és/vagy szállított anyag hőmérséklet),
- a szállított anyag vagy a környezete által okozott vegyi hatás, ha az nagyobb mértékű a heveder műszaki adatlapjában meghatározottnál,
- a heveder természetes elhasználódásából eredő változások megfelelő üzemeltetési körülmények mellett.

Ügyvezetőség